Õpijuhis

Kursuse edukaks läbimiseks järgida teemade järjestust.

1. elektriahjud;
2. elektrikeevitus;
3. ventilaatorid;
4. pumbad;
5. kompressorid;
6. kraanad;
7. liftif;
8. konveierid;
9. elektrikärud;
10. metallitöötluspingid
    - 10.1. puurpingid;
    - 10.2. freespingid;
    - 10.3. lihvpingid;
    - 10.4. treipingid;
    - 10.5. Höövelpingid

Iga teema lõpus peab õppija sooritama kirjaliku või suulise teadmiste kontrolli.